



Bild 2: Stromlaufplan der zentralen Platine - Systemseite

x1) Verdrahtung nur bei Schrittbetrieb erforderlich